

## Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

### Situación Geográfica:

Número: **211012**  
Nombre: **SSK11.7**  
Línea o Ramal: **211. Alcolea del Pinar - Molina**

Municipio: **Anguita**  
Provincia: **Guadalajara**  
Hoja MTN50: **462**  
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**  
Señalizada: **13 de junio de 2001**  
Nivelada: **01 de enero de 2002**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1219,6312 m.**  
Geopotencial: **1195,2368 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979946,79 mgals.** *Observada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 21' 51,4387"**  
Latitud: **41° 02' 52,3395"**  
Altitud elipsoidal: **1272,952 m.**  
Precisión: **± 0,05 m.**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8.700 de la margen S de la Carretera Nacional 211, en la confluencia con la carretera a Anguita, en una afloración rocosa al E y a 10 metros de ella, y a unos 20 metros del borde S de la N - 211.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **211011 - SSK7.9**  
Posterior: **211013 - NGW832**  
Agrupada con:

