

Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

Situación Geográfica:

Número: **211053**
Nombre: **SSK41.1**
Línea o Ramal: **211. Alcolea del Pinar - Molina**

Municipio: **Cordiente**
Provincia: **Guadalajara**
Hoja MTN50: **489**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2001**
Nivelada: **01 de enero de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1240,0140 m.**
Geopotencial: **1215,1854 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979924,61 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 03' 52,6720"**
Latitud: **40° 56' 02,2770"**
Altitud elipsoidal: **1292,893 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41.060 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en el extremo E de la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **211052 - SSK40.1**
Posterior: **211054 - SSK42.1**
Agrupada con:

