

## Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

### Situación Geográfica:

Número: **211066**  
Nombre: **SSK49.5**  
Línea o Ramal: **211. Alcolea del Pinar - Molina**

Municipio: **Cordiente**  
Provincia: **Guadalajara**  
Hoja MTN50: **489**  
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**  
Señalizada: **18 de junio de 2001**  
Nivelada: **01 de enero de 2002**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1090,9986 m.**  
Geopotencial: **1069,1699 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979945,73 mgals.** *Observada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 58' 36,4783"**  
Latitud: **40° 53' 57,3314"**  
Altitud elipsoidal: **1143,911 m.**  
Precisión: **± 0,05 m.**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.500 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en la aleta E de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **211065 - SSK48.9**  
Posterior: **211067 - NGS933**  
Agrupada con:

