

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 212019  
**Nombre:** SSK74.8  
**Línea o Ramal:** 212. Molina - Monreal

**Municipio:** Morenilla  
**Provincia:** Guadalajara  
**Hoja MTN50:** 515  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1986  
**Nivelada:** 01 de enero de 2002

### Enlaces:

**Anterior:** 212018 - NGW841  
**Posterior:** 212020 - NGS583  
**Agrupada con:** 212018 - NGW841.

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1215,9995 m.  
**Geopotencial:** 1191,6232 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979902,11 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 43' 27"  
**Latitud:** 40° 48' 18"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 74.800 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

