

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 212021  
**Nombre:** SSK76.8  
**Línea o Ramal:** 212. Molina - Monreal

**Municipio:** Morenilla  
**Provincia:** Guadalajara  
**Hoja MTN50:** 515  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2001  
**Nivelada:** 01 de enero de 2002

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1188,3440 m.  
**Geopotencial:** 1164,5245 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979905,41 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 42' 16,4803"  
**Latitud:** 40° 47' 41,6430"  
**Altitud elipsoidal:** 1240,904 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76.830 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en una pequeña afloración rocosa 40 metros al W del final de bionda S.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 212020 - NGS583  
**Posterior:** 212022 - SSK77.7  
**Agrupada con:**

