

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas


Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

Situación Geográfica:**Número:** 804110**Nombre:** SSPUENTE**Línea o Ramal:** 804. Guardo - Balneario Corconte**Municipio:** Campoo de Enmedio**Provincia:** Cantabria**Hoja MTN50:** 108**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical**Señalizada:** 08 de mayo de 2008**Nivelada:** 27 de octubre de 2012**Enlaces:****Anterior:** 804109 - SSKJULIOBRIGA**Posterior:** 804160 - SSBOLMIR SUR**Agrupada con:****Datos Geodésicos:****Altitud ortométrica:** 852,0829 m.**Geopotencial:** 835,2706 u.g.p.**Gravedad en superficie:** 980233,14 mgals. *Observada***Cálculo:****Coordenadas Geográficas ETRS89:****Longitud:** - 4° 08' 11,1"**Latitud:** 42° 59' 08,3"**Altitud elipsoidal:****Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en la calle Julióbriga de Matamorosa en el estribo NE de un puente existente, justo antes de la rotonda de incorporación a la Autovía A-67. Dista unos 800 m. de la señal anterior. Según reseña gráfica.

**Observaciones:**Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)