

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 901022  
**Nombre:** SS26  
**Línea o Ramal:** 901. Anillo exterior de la Isla de Lanzarote -  
**Tramo 1**  
**Municipio:** Yaiza  
**Provincia:** Las Palmas  
**Hoja MTN50:** 1081  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Enlaces:

**Anterior:** 901021 - NGU779@  
**Posterior:** 901023 - SS27  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 221,9217 m.  
**Geopotencial:** 217,3429 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979358,27 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 13° 45' 03,9442"  
**Latitud:** 28° 58' 11,7861"  
**Altitud elipsoidal:** 266,931 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico incrustado en la margen E. de la carretera, en roca nativa, en talud desmonte a 19 m. de talud terraplén.  
 Situado en el Km. 2,350 de la carretera de Yaiza a Tinajo.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

