

Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

Situación Geográfica:

Número: **901034**
Nombre: **SS38**
Línea o Ramal: **901. Anillo exterior de la Isla de Lanzarote - Tramo 1**
Municipio: **Tinajo**
Provincia: **Las Palmas (Isla de Lanzarote)**
Hoja MTN50: **1081**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de abril de 1997**
Nivelada: **01 de enero de 2003**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **230,9017 m.**
Geopotencial: **226,1389 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979363,33 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: **- 13° 40' 53"**
Latitud: **29° 03' 19"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico incrustado en la margen E. de la carretera, en el bordillo de zona urbana de Tajaste, a 100 m. del Campo Municipal de Deportes de dicho pueblo.
Situado en el Km. 15,100 de la carretera de Yaiza a Tinajo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **901033 - NGU783**
Posterior: **901035 - SS39**
Agrupada con:

