

Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

Situación Geográfica:

Número: **10308012**

Nombre: **NGX444**

Línea o Ramal: **10308. Fuentes de Béjar - Muñana (Tramo 1 antigua 308)**

Municipio: **Santibáñez de Béjar**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **553**

Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**

Señalizada: **21 de mayo de 2003**

Nivelada: **26 de enero de 2005**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **996,4057 m.**

Geopotencial: **976,4744 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **979954,55 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 34' 20,4873"**

Latitud: **40° 28' 58,7159"**

Altitud elipsoidal: **1052,172 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,035 de la margen S de la Carretera SA-102, en el extremo W de una alcantarilla en una entrada a finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **10308011 - SSK11,225**

Posterior: **10308013 - NGX445**

Agrupada con: **10308013 - NGX445.**

