

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 53315**  
**Nombre.....: Remendado@**  
**Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía**  
**Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: de alto, de ancho.**  
**Total cuerpos.....: de de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 07' 35,2779"	- 4° 07' 40,03896" ±0.056 m
Latitud.....:	40° 35' 02,0664"	40° 34' 57,82676" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		975,024 m ±0.17 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	404663,93 m	404554,653 m
Y.....:	4493255,99 m	4493048,912 m
Factor escala....:	0,999711862	0,999712131
Convergencia...:	- 0° 43' 58"	- 0° 44' 01"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 922,220 m. (BP)

**- - - El vértice ha sido anulado.**

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**  
 DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones La Peña (533-14).  
  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053315 Remendado@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

