Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Tarifa

21-jun-2025

Número....: 107771 Nombre....: Tarifa@ Municipios: Tarifa Provincias: Cádiz

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 0,25~m de alto, 0,25~m de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos.....: de de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 E Longitud......: - 5° 35′ 53,2010″ - 5° 35′ 58,0

Latitud.....: 36° 01′ 12,9258″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de abril de 1988

ETRS89

- 5° 35' 58,00005" ±0.298 m 36° 01' 08,26600" ±0.235 m

127,113 m ±0.229 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 X.......
 265862,98 m
 265749,356 m

Alteud sobre el nivel medio del mar:

85,574 m. (BP)

01 - sep - 2017: El vértice ha sido anulado situación:

denuncia de destrucción en septiempbre de 2017.

alidad de Tarifa.

ALGECIRAS DEPOSITO (detalle) 0.25 0.25

IDO MB TARIFA

Acceso:

Desde l'arita, por la carretera nacional 340 en direccion a Algeciras, a la salida del pueblo hay un desvío a la dcha. que conduce a la barriada Virgen del Sol y al depósito que se encuentra a unos 100 m. de la carretera nacional. Es necesaria una escalera de 3 m. para llegar al tejado de la caseta anexa al depósito, desde donde arrancan las escaleras exteriores por las que se sube al punto más alto de aquel, en donde se encuentra el vértice. La escalera en su tramo final está rota, lo que hace peligrosa la subida.

- Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

DESTRUIDO.

CADIZ

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 0107771 Tarifa@ Coordenadas ETRS89. Huso 30



