

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 108620 (antes de 2013: 108681)
Nombre.....: Tope@
Municipios: La Oliva
Provincias: Las Palmas
Fecha de Construcción.....: 09 de septiembre de 1991
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
Longitud.....:		- 14° 02' 17,31933"
Latitud.....:		28° 36' 53,06131"
Alt. Elipsoidal...:		89,036 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 28 :


Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
X.....:		594032,365 m
Y.....:		3165681,273 m
Factor escala....:		0,999709110
Convergencia...:		0° 27' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		42,232 m. (BP)



10 - jul - 2018: El vértice ha sido destruido.

Situación:
 Situado en la Isla de Fuerteventura, al borde del acantilado, unos 8 Km. al S de El Cotillo, coincidiendo con el mojón de costa 191, que está dentro de la señal.

Acceso:
 Desde Tindaya se toma la carretera que en dirección N.O. va a una urbanización abandonada, junto al mar. A los 6 Km. se acaba la carretera, continuando por la calle principal, sin asfaltar, de la Urbanización; 400 m. después se llega al final, donde hay dos casitas en ruinas, se tuerce a la izquierda por un camino que bordea la costa y 800 m. después se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 300 m. Nota de 1.994: Acceso según reseña, aunque es recomendable utilizar vehículo T.T. en los últimos 250 m. Vértice peligroso cuando hay excesivo viento. Acantilado de unos 80-100 m. a 2 m. Horizonte despejado. Buena visibilidad y no hay antenas ni obstáculos alrededor.



Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:
 REGENTE ISLAS. Este vértice ha sido destruido el pilar y reconstruido. El vértice ahora es el 108621.

Estado: 10 de julio de 2018
Pilar: Destruído **Base:** Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0108620 Tope@

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

