

Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

Situación Geográfica:

Número: **211051**

Nombre: **SSK39.2**

Línea o Ramal: **211. Alcolea del Pinar - Molina**

Municipio: **Selas**

Provincia: **Guadalajara**

Hoja MTN50: **489**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **18 de junio de 2001**

Nivelada: **01 de enero de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1257,6669 m.**

Geopotencial: **1232,4837 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **979922,94 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 04' 54,3136"**

Latitud: **40° 56' 39,8664"**

Altitud elipsoidal: **1310,422 m.**

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.160 de la margen S de la Carretera Nacional 211, en el centro de la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **211050 - NGS941**

Posterior: **211052 - SSK40.1**

Agrupada con:

