

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

Número: **211070**  
Nombre: **SSK52.1**  
Línea o Ramal: **211. Alcolea del Pinar - Molina**

Municipio: **Herrería**  
Provincia: **Guadalajara**  
Hoja MTN50: **489**  
Señal: **Secundaria**      En posición: **Vertical**  
Señalizada: **19 de junio de 2001**  
Nivelada: **01 de enero de 2002**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1066,6072 m.**  
Geopotencial: **1045,2692 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979949,28 mgals.**      *Observada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 57' 08,8318"**  
Latitud: **40° 53' 04,0263"**  
Altitud elipsoidal: **1119,456 m.**  
Precisión: **± 0,05 m.**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 52.140 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en el extremo W de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **211069 - SSK51.2**  
Posterior: **211071 - SSK53.0**  
Agrupada con:

