

Reseña de Señal de Nivelación

18-may-2024

Situación Geográfica:

Número: **212019**
Nombre: **SSK74.8**
Línea o Ramal: **212. Molina - Monreal**

Municipio: **Morenilla**
Provincia: **Guadalajara**
Hoja MTN50: **515**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de septiembre de 1986**
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: **212018 - NGW841**
Posterior: **212020 - NGS583**
Agrupada con: **212018 - NGW841.**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1215,9995 m.**
Geopotencial: **1191,6232 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979902,11 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 43' 27"**
Latitud: **40° 48' 18"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 74.800 de la margen N de la Carretera Nacional 211, en el centro de la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

