

## Reseña de Señal de Nivelación

6-abr-2024

### Situación Geográfica:

Número: **527042**  
Nombre: **NGO782**  
Línea o Ramal: **527. Bailén - Montoro**

Municipio: **Andújar**  
Provincia: **Jaén**  
Hoja MTN50: **904**  
Señal: **Principal**      En posición: **Vertical**  
Señalizada: **08 de marzo de 2005**  
Nivelada:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **197,2729 m.**  
Geopotencial: **193,3143 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979925,21 mgals.**      *Observada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 4° 05' 50,8007"**  
Latitud: **38° 02' 03,4148"**  
Altitud elipsoidal: **247,847 m.**  
Precisión: **± 0,05 m.**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 327.6 de la margen N de la Carretera N-IV . Dista unos 1100 m. de la señal anterior. Clavo incrustado enalcantarilla.

### Observaciones:

Sobre la coronación del muro de cerramiento de un canal, existente en la margen N, según reseña gráfica.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **527041 - SSK326.5**  
Posterior: **527043 - NGY430**  
Agrupada con: **527043 - NGY430.**

