

**Reseña de Señal de Nivelación** 10-may-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 541020  
**Nombre:** SSK399  
**Línea o Ramal:** 541. Béjar - Fuentes de Béjar

**Municipio:** Nava de Béjar  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 553  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

**Enlaces:**

**Anterior:** 541019 - NGY 835  
**Posterior:** 541021 - SSK398,050  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:**  
**Geopotencial:** 1028,1801 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979943,39 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008




**Coordenadas Geográficas ETRS89:**

**Longitud:** -5° 40' 54,1889"  
**Latitud:** 40° 28' 29,1698"  
**Altitud elipsoidal:** 1104,947 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

**2022-01-18: Las señales 541018, 019, 020, 021 y 022 que estaban en la N-630, por coordenadas caen sobre la autovía nueva A-66. Seguramente sólo se pueda recuperar la 541018. NO se pudieron buscar por estar cortados 10 km. de la autovía-**

**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.399 de la carretera N-630, a la derecha de la misma en dirección Salamanca.



**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)