

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 551004  
**Nombre:** SSK 86,5  
**Línea o Ramal:** 551. Behovia - Villava

**Municipio:** Irun  
**Provincia:** Gipuzkoa  
**Hoja MTN50:** 65  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 16 de marzo de 1999  
**Nivelada:** 01 de enero de 2000

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 10,5350 m.  
**Geopotencial:** 10,3291 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980452,99 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 45' 07,9130"  
**Latitud:** 43° 19' 56,5821"  
**Altitud elipsoidal:** 59,644 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 86,5 de la margen E. de la Carretera Nacional 121-A, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, aproximadamente al mismo nivel de la calzada, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 551003 - GFAD1  
**Posterior:** 551005 - SSK 85,2  
**Agrupada con:**

