

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 901032  
**Nombre:** NGU782  
**Línea o Ramal:** 901. Anillo exterior de la Isla de Lanzarote - Tramo 1  
**Municipio:** Tinajo  
**Provincia:** Las Palmas  
**Hoja MTN50:** 1081  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 243,6122 m.  
**Geopotencial:** 238,5861 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979358,31 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 13° 41' 22"  
**Latitud:** 29° 02' 56"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico incrustado en la margen E. de la carretera, en roca nativa, unos 35 m. al S. de un transformador, en medio de un terreno de labor.  
 Nota: La carretera arreglada a Tinajo pasa por Mancha Blanca, tomar el desvío a Tinajo antes de llegar a Mancha Blanca.  
 Situado en el Km. 13,900 de la carretera de Yaiza a Tinajo.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 901031 - SS35  
**Posterior:** 901033 - NGU783  
**Agrupada con:** 901033 - NGU783.

