

## Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

### Situación Geográfica:

Número: **5834006**

Nombre: **SS M-111**

Línea o Ramal: **5834. Ramal al Puerto de Bouzas**

Municipio: **Vigo**

Provincia: **Pontevedra**

Hoja MTN50: **223**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **19 de enero de 2010**

Nivelada: **21 de enero de 2010**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **4,0522 m.**

Geopotencial: **3,9727 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980382,59 mgals.** *Observada*

Cálculo: **04 de febrero de 2010**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 8° 44' 56"**

Latitud: **42° 13' 59"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

### Reseña:

Clavo incrustado entre el cantil y el armario surtidor M-111 situado en la zona franca de Puerto de Bouzas -transbordadores 2- junto a la segunda rampa la más al Noreste, a unos 400 metros del faro.

### Observaciones:

Señalización realizada por Etyca S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **5834005 - SS Corredera®**

Posterior: **5834007 - SS Faro Bouzas (f@5834)**

Agrupada con:

