

## Reseña de Señal de Nivelación

20-jul-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 10308065  
**Nombre:** SSK296,8  
**Línea o Ramal:** 10308. Fuentes de Béjar - Muñana (Tramo 1 antigua 308)  
**Municipio:** Villatoro  
**Provincia:** Ávila  
**Hoja MTN50:** 530  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de julio de 2003  
**Nivelada:**

### Enlaces:

**Anterior:** 10308064 - SSK297,6  
**Posterior:** 10308066 - SSK296  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:**  
**Geopotencial:** 1313,0697 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979882,84 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** -5° 09' 12,9859"  
**Latitud:** 40° 32' 32,7605"  
**Altitud elipsoidal:** 1395,736 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de paso de cuneta en su parte central en el extremo Oeste de la intersección con la Carretera Nacional-110, en el Km 296,817, en el margen Norte de la carretera.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

