

## Reseña de Señal de Nivelación

20-jul-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 10308072  
**Nombre:** SSK291,9  
**Línea o Ramal:** 10308. Fuentes de Béjar - Muñana (Tramo 1 antigua 308)  
**Municipio:** Villatoro  
**Provincia:** Ávila  
**Hoja MTN50:** 530  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de julio de 2003  
**Nivelada:**

### Enlaces:

**Anterior:** 10308071 - NGM-281  
**Posterior:** 10308073 - SSK291  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1174,0836 m.  
**Geopotencial:** 1150,5606 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979915 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 06' 02,0835"  
**Latitud:** 40° 33' 28,6346"  
**Altitud elipsoidal:** 1229,691 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla en su parte central, aproximadamente en el Km.291,885 de la margen Sur de la Carretera Nacional 110.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

