

## Reseña de Señal de Nivelación

20-jul-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 10308073  
**Nombre:** SSK291  
**Línea o Ramal:** 10308. Fuentes de Béjar - Muñana (Tramo 1 antigua 308)  
**Municipio:** Villatoro  
**Provincia:** Ávila  
**Hoja MTN50:** 530  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de julio de 2003  
**Nivelada:**

### Enlaces:

**Anterior:** 10308072 - SSK291,9  
**Posterior:** 10308074 - SSK290,1  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:


**Altitud ortométrica:** 1166,0231 m.  
**Geopotencial:** 1142,6636 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979917,08 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 05' 28,3504"  
**Latitud:** 40° 33' 42,7230"  
**Altitud elipsoidal:** 1221,563 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla en su extremo Este proxima a la esquina de un pretil de mamposteria que se encuentra sobre la alcantarilla aproximadamente en el Km.290,982 de la margen Sur de la Carretera Nacional 110.



### Observaciones: