

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10322033  
**Nombre:** SSK80,85  
**Línea o Ramal:** 10322. Villena - Campillo (Tramo 1 antigua 322)

**Municipio:** Almansa  
**Provincia:** Albacete  
**Hoja MTN50:** 819  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2003  
**Nivelada:** 07 de febrero de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 708,0552 m.  
**Geopotencial:** 693,8294 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979878,57 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 00' 44,9873"  
**Latitud:** 38° 49' 36,8737"  
**Altitud elipsoidal:** 759,582 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 80,85 de la margen Noreste de la Autovía Nacional N-330 de Villena a Almansa, en el centro del lado Sudeste de la base de hormigón del interferono de SOS n.º 80M, y a unos 850 m. de la anterior.

### Enlaces:

**Anterior:** 10322032 - SSK 80,0  
**Posterior:** 10322034 - NGJ741  
**Agrupada con:**



### Observaciones: