

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10605027  
**Nombre:** SSK8,100  
**Línea o Ramal:** 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)  
**Municipio:** Buenamadre  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 476  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de julio de 2006  
**Nivelada:** 01 de octubre de 2007

### Enlaces:

**Anterior:** 10605026 - SSK9,050  
**Posterior:** 10605028 - SSK7,200  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:



**Altitud ortométrica:** 778,6570 m.  
**Geopotencial:** 763,1371 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980035,42 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 17' 00,9424"  
**Latitud:** 40° 51' 26,6349"  
**Altitud elipsoidal:** 834,321 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino.



### Observaciones: