## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Curavacas (Enero-2019)

Número....: 10658
Nombre....: Curavacas
Municipios: Triollo
Provincias: Palencia

Fecha de Construcción.....: 06 de julio de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

42° 58' 38,8088"

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud.....: - 4° 40' 21,3566"

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 25 de mayo de 1993

#### ETRS89

- 4° 40' 26,28032" ±0.082 m 42° 58' 34,84765" ±0.08 m 2579,315 m ±0.089 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### - Coordenadas UTM. Huso 30 : -

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 X......
 363611,69 m

 Y......
 4759753,30 m

 Factor escala....:
 0,999828825

Factor escala....: 0,999828825 Convergencia...: - 1° 08' 25"

#### ETRS89

363503,998 m 4759547,598 m 0.999829204

- 1° 08' 29"

2523,638 m. (BP)

#### Alteud sobre el nivel medio del mar:


# 12 - ago - 2024: El vertice ha sido anulado. Ve

A unos 6000 m al N. del pueblo de Triollo, en la cima del Pico Curavacas, que es el más oriental de los que forman esa montaña.En la Línea Límite en re Cervera de Pisuerga y Triollo.

#### Acceso:

En Vidrieras se sigue un camino que va por el valle del rio Carrion arriba, apto para coche al principio, pero que va empeorando, haciéndose necesario vehículo todo terreno. Se va bordeando por el E. el macizo de Curavacas hasta llegar en su ladera N., a las proximidades del pozo o laguna Curavacas dónde se deja el vehículo y se continua a pié durante dos horas y treinta minutos, salvando unos 800 m. de desnivel. Imposible caballerías. En los últimos 30 m. hay algún paso difícil por lo que se recomienda utilizar guía. Tambien se puede subir andando directamente desde Vidrieros de no disponer de un Todo Terreno salvando 1200 m de desnivel, (unas cuatro horas).





Observaciones:

Estado: 27 de mayo de 2019
Pilar: Destruido
Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Base: Destruido

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

10-may-2025

### Escala 1:25.000 010658 Curavacas Coordenadas ETRS89. Huso 30

