GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 68055
Nombre.....: Colorado
Municipios: Aldeacentenera
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 19 de octubre de 1979
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 3,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 3,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 39' 07,2720"	- 5° 39' 12,12637" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 35' 13,3527"	39° 35' 08,97763" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		588,816 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	272240,89 m	272131,363 m
Y.....:	4385359,52 m	4385153,286 m
Factor escala....:	1,000238664	1,000239326
Convergencia...:	- 1° 41' 27"	- 1° 41' 30"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 534,648 m. (BP)



Situación:

Situado en la parte más destacada de un cerro bastante característico en la dehesa denominada de La Coraja, al N. de la casa de la dehesa, en terreno de encinas, emplazado hacia el S. de Deleitosa.

Acceso:

Desde Torrecilla de laTiesa, por la carretera hacia Aldeacentenera, en el P.K. 12,75, sale hacia la izquierda un camino que se toma. A los pocos metros de la carretera el camino se bifurca, tomando la rama de la derecha, a los 900 m. se deja un camino a la izquierda que va al caserío Ramira, en el tramo siguiente se deja un camino a la derecha, a partir de aquí el camino tiene alambradas a ambos lados, a los 2.100 m. se deja un camino a la izquierda que va a la finca Las Cantamplinas, a los 2.900 m. se deja un camino a la derecha que va ala finca La Suerte, a los 3.100 m. se deja un camino a la izquierda, en el tramo siguiente se deja un camino a la izquierda, a los 3.800 m. hay una cancela, a los 4.100 m. se deja a la izquierda el caserío La Coraja, un poco más adelante se pasa otra cancela, a los 5.200 m. se toma un camino que sale a la izquierda, a los pocos metros secruza otra cancela y a los 5.900 m. se deja el vehículo en el camino. Desde aquí, a pie, campo a través y pasando una alambrada, se llega al vértice después de recorrer unos 300m.

Observaciones:

Accesos cerrados con candado. El guarda se encuentra en Aldeacentenera.

Horizonte GPS:

Despejado

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **068055 Colorado** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**