GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **94322**
Nombre.....: **Fuente Palmera@**
Municipios: Fuente Palmera
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 27 de mayo de 1975
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,10 m **de alto,** 1,01 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,10 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 05' 57,9664"	- 5° 06' 02,71732" ±0.08 m
Latitud.....:	37° 42' 17,3478"	37° 42' 12,83823" ±0.034 m
Alt. Elipsoidal...:		217,584 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314920,03 m	314808,830 m
Y.....:	4175208,10 m	4175002,747 m
Factor escala....:	1,000021903	1,000022440
Convergencia...:	- 1° 17' 04"	- 1° 17' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 167,767 m. (BP)

- - : El vértice ha sido anulado.

Situación:

Situado en la azotea de la casa de D. Francisco Garrido Moro, en la calle General Franco.

Acceso:

En el centro del pueblo de Fuente Palmera, calle General Franco.

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

DESTRUIDO. Comunicado verbalmente por Jefe de Servicio (28/03/96).

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **094322 Fuente Palmera@** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**