

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 104501**  
**Nombre.....: Cantera II 1995**  
**Municipios: Almería**  
**Provincias: Almería**  
**Fecha de Construcción.....: 17 de agosto de 1995**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.:    | ED 50                | ETRS89  |
|---------------------|----------------------|---|
| Longitud.....:      | - 2° 29' 18,4323"    | - 2° 29' 22,90147" ±0.145 m                                     |
| Latitud.....:       | 36° 50' 15,0520"     | 36° 50' 10,50284" ±0.09 m                                       |
| Alt. Elipsoidal...: |                      | 220,090 m ±0.204 (BP)   |
| Cálculos:           | 01 de agosto de 1995 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 545614,27 m  | 545502,297 m  |
| Y.....:            | 4077035,97 m | 4076828,876 m |
| Factor escala....: | 0,999626000  | 0,999625506   |
| Convergencia...:   | 0° 18' 24"   | 0° 18' 21"    |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 170,293 m. (BP)

### Situación:


Situado en el extremo S.E. de la loma de Las Canteras, en terreno de erial.

### Acceso:

Desde Almería, por la carretera N-340 en dirección a Málaga, a su salida y frente al antiguo varadero, se entra a la derecha por la calle Cara unos 300 m., desembocando en el camino Viejo. Se sigue por este camino, que va entre casas, durante 500 m., llegando a un estrechamiento, donde se deja el vehículo. A pie, por el camino, se continúa 1 Km. y 40 m., después de pasar unas ruinas, se deja el camino y a la derecha, por una vereda que va subiendo por terreno muy abrupto, se sube hasta el vértice en 20 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Cantera II (1045-00).

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0104501 Cantera II 1995

Coordenadas ETRS89. Huso 30

