

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 110563 (antes de 2013: 111575)  
**Nombre.....:** Tanajara  
**Municipios:** El Pinar de El Hierro  
**Provincias:** Santa Cruz de Tenerife  
**Fecha de Construcción.....:** 04 de julio de 1984  
**Pilar con centrado forzado..:** 0,90 m de alto, 0,40 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,50 m de alto, 3,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,50 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>Longitud.....:</b>		- 17° 58' 59,93313"
<b>Latitud.....:</b>		27° 42' 14,23974"
<b>Alt. Elipsoidal...:</b>		952,251 m (CF)
<b>Cálculos:</b>		05 de febrero de 2024 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 28 :

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>X.....:</b>		205799,226 m
<b>Y.....:</b>		3067971,641 m
<b>Factor escala....:</b>		1,000667770
<b>Convergencia...:</b>		- 1° 23' 17"

**Altitud sobre el nivel medio del mar:** 911,210 m. (BP)

### Situación:


Situado en la isla de Hierro, en lo más alto de la montaña de Tanajara, que está al O. del pueblo de El Pinar de Taibique. La señal está en el centro del mirador.

### Acceso:

Desde la carretera de entrada al pueblo de El Pinar y saliendo de éste, se toma a la izquierda un camino que sale antes de un puentecillo con indicador a "Mirador de Tinajara", a los 100 m. se sigue a la derecha y a los 150 m. a la izquierda, llegando al mirador a los 600 m.

### Horizonte GPS:

Despejado.



### Observaciones:

REGENTE ISLAS.

**Estado:** 24 de mayo de 2023

**Pilar:** Deteriorado  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base:** Desperfectos.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0110563 Tanajara

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

