

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 104500
Nombre.....: Canteras II@
Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1994
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:		- 2° 29' 21,14609" ±0.121 m
Latitud.....:		36° 50' 08,53016" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		215,881 m ±0.087 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	545658,07 m	545546,100 m
Y.....:	4076975,42 m	4076768,321 m
Factor escala....:	0,999625679	0,999625556
Convergencia...:		0° 18' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 166,089 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones Canteras II (1045-01).
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0104500 Canteras II@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

