Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **72739**
Nombre.....: **Torrejón**
Municipios: Valencia de Alcántara
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 22 de noviembre de 1976
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 3,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 3,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 04' 42,9520"	- 7° 04' 47,87861" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 19' 58,6078"	39° 19' 54,17373" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		545,265 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	665608,66 m	665486,146 m
Y.....:	4355559,28 m	4355346,183 m
Factor escala....:	0,999937669	0,999937195
Convergencia...:	1° 13' 05"	1° 13' 02"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 490,356 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro conocido por Torrejón, en terreno de pastos y encinas.

Acceso:

Desde Alburquerque, por la carretera hacia San Vicente de Alcántara, en el P.K. 15, parte un camino a la derecha que se toma. Por este camino, de 1.800 m., que tiene el lado derecho con alambrada, se sube hasta el morro del cerro, con pendiente suave, entre brezos y alcornoques. Puede emplearse cualquier vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **072739 Torrejón** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**