

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 3860
Nombre.....: San Miguel@
Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 38' 06,9424"	- 2° 38' 11,59172" ±0.085 m
Latitud.....:	43° 21' 05,2783"	43° 21' 01,36078" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		500,657 m ±0.145 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	529560,57 m (0.036)	529455,075 m
Y.....:	4799997,26 m (0.046)	4799789,003 m
Factor escala....:	0,999610748	0,999610672
Convergencia...:	0° 15' 01"	0° 14' 58"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 451,656 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA



Observaciones:

DESTRUÍDO. Altitud según croquis. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice en las inmediaciones San Miguel 93 (38-61). Escrito del Jefe de Servicio (31/12/93)

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

03860 San Miguel@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

