

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: **20515**
Nombre.....: **Castillar II**
Municipios: **Sesma**
Provincias: **Navarra**
Fecha de Construcción.....:
Pilar con centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 07' 18,1661"	- 2° 07' 22,76895"
Latitud.....:	42° 25' 28,4317"	42° 25' 24,41384"
Alt. Elipsoidal...:		493,156 m (CF)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	572255,71 m	572148,501 m
Y.....:	4697374,29 m	4697165,461 m
Factor escala....:	0,999664230	0,999664045
Convergencia...:	0° 35' 33"	0° 35' 30"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 441,735 m. (BP)

Situación:

Situado sobre una elevación existente a unos 4 Km. al O. de Lodosa.


Acceso:

Desde Lodosa hacia Logroño por la carretera NA-134, recorridos 3 km desde la intersección con la NA-129 (a Sesma); en el PK 71.6 y nada más pasar un barranco, se coge a la dcha. Un camino. Desde ese punto, a los 1.15 km se toma un carril a la dcha. que sube hasta lo alto de la muela y la bordea por el S. hasta llegar a la señal en 1.75 km. Se necesita un T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

Castillar II



Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

020515 Castillar II

Coordenadas ETRS89. Huso 30

