

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 83841
Nombre.....: Loma de Don Juan
Municipios: Torre de Juan Abad
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 21' 42,0711"	- 3° 21' 46,70935" ±0.073 m
Latitud.....:	38° 31' 33,8646"	38° 31' 29,44953" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		979,004 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	468471,62 m	468360,196 m
Y.....:	4264319,91 m	4264112,928 m
Factor escala....:	0,999612240	0,999612328
Convergencia...:	- 0° 13' 31"	- 0° 13' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		925,957 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo alto del cerro Loma de Don Juan, unos 40 m. al S. de una casa, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 De la carretera de Almuradiel a Castellar de Santiago y frente al Km. 8, sale a la derecha, hacia el S., un camino que va a la casa de Patinana. Se toma por él y cuando se ha llegado frente a esta casa se estaciona el vehículo. El vértice se encuentra a unos 40 m. al S. de ella. Accesible con vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

083841 Loma de Don Juan

Coordenadas ETRS89. Huso 30

