

Reseña de Señal de Nivelación

28-feb-2026

Situación Geográfica:

Número: 40921118
Nombre: SS120-bis
Línea o Ramal: 40921. Tajuya - Fuencaliente (Tramo 4 antigua 921)
Municipio: El Paso
Provincia: Santa Cruz de Tenerife (Isla de La Palma)
Hoja MTN50: 1085
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de marzo de 2007
Nivelada: 01 de febrero de 2001

Enlaces:

Anterior: 40921117 - NGU422
Posterior: 40921119 - SS121
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 586,5877 m.
Geopotencial: 574,4636 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979306,37 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 52' 60"
Latitud: 28° 36' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

((Situada en el Km. 43,350 de la carretera C-832, sobre un muro, en el límite de la explanada que sirve de aparcamiento de la casa nº 384 y en la esquina de la C-832 y la calle Reverendo José Pons, a 7,55 m. del borde de la calzada, según croquis.)) En la margen derecha (sentido Fuencaliente) de la carretera LP-2, en el p.k. 41'020, en la C/ Reverendo José Pons y sobre el primer murete del parking de la casa señalada con el número 384, a 2 metros del borde de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Sustituye a la señal SS120 que estaba desaparecida en 2007 (en entorno XY < 6 m).
 -Altitudes afectadas por erupción del Cumbre Vieja (09-2021) y pendientes de revision.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

