

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 52790**  
**Nombre.....: Riscos**  
**Municipios: San Esteban de la Sierra**  
**Provincias: Salamanca**  
**Fecha de Construcción.....: 03 de agosto de 1991**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 52' 17,2019"	- 5° 52' 22,13061" ±0.092 m
Latitud.....:	40° 30' 59,6582"	40° 30' 55,34916" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		1037,898 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	256724,18 m	256614,873 m
Y.....:	4489133,93 m	4488927,099 m
Factor escala....:	1,000328503	1,000329212
Convergencia...:	- 1° 51' 59"	- 1° 52' 02"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 982,162 m. (BP)

### Situación:


A unos 2800 m al N.E. de San Esteban de la Sierra, en lo más alto de las rocas conocidas con el nombre de Riscos.

### Acceso:

Desde los Santos hacia San Esteban de la Sierra, al llegar al Pk. 12,900 se toma un camino a la dcha. que va a los Pajares, a 400 m. se bifurca éste, cogiendo el de la dcha., recorridos 300 m. se deja el coche y andando en dirección N.O. se llega al vértice en 20 minutos. Durante los últimos metros, el acarreo de materiales se debe hacer con caballerías.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

052790 Riscos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

