

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

Número.....: **53064**  
 Nombre.....: **Ladera@**  
 Municipios: **La Torre**  
 Provincias: **Ávila**  
 Fecha de Construcción.....:  
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
 Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
 Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 57' 29,8638"	- 4° 57' 34,71872" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 35' 24,0936"	40° 35' 19,82689" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		1207,969 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	334275,56 m	334166,019 m
Y.....:	4495168,53 m	4494961,655 m
Factor escala....:	0,999938005	0,999938516
Convergencia...:	- 1° 16' 28"	- 1° 16' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **1152,752 m. (BP)**

**- - - El vértice ha sido anulado.**

Situación:

Acceso:

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**  
 DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones Ladera 90 (530-65).  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053064 Ladera@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

