

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: **62885**
 Nombre.....: **Caracol@**
 Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Fecha de Construcción.....:
 Pilar sin centrado forzado...: **de alto,** **de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **de alto,** **de ancho.**
 Total cuerpos.....: **de** **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 13' 54,1467"	- 4° 13' 58,89735" ±0.061 m
Latitud.....:	39° 55' 59,0844"	39° 55' 54,76806" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		559,131 m ±0.068 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	394753,06 m	394643,221 m
Y.....:	4421131,58 m	4420924,342 m
Factor escala....:	0,999736348	0,999736650
Convergencia...:	- 0° 46' 60"	- 0° 47' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 506,907 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUÍDO. Vértice en las inmediaciones Caracol 94 (628-86).
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062885 Caracol@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

