

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 85561
Nombre.....: El Cisco
Municipios: Higuera de Llerena
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 58' 06,1454"	- 5° 58' 10,97007" ±0.111 m
Latitud.....:	38° 21' 44,7649"	38° 21' 40,29346" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		639,053 m ±0.112 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	240634,05 m	240524,120 m
Y.....:	4250271,87 m	4250066,757 m
Factor escala....:	1,000428481	1,000429244
Convergencia...:	- 1° 50' 36"	- 1° 50' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		583,952 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto de una pequeña loma llamada El Cisco, en terreno de olivos y viñas.

Acceso:
Desde Higuera de Llerena, por la carretera a Llerena durante 2,6 Km., donde a la izquierda, sale un camino de entrada a una finca de olivos y viña, se sigue unos 200 m. y se llega muy cerca del vértice, con el vehículo.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

085561 El Cisco

Coordenadas ETRS89. Huso 30

