

## Reseña Vértice Geodésico

9-may-2026

**Número.....: 92266**  
**Nombre.....: Castro y Picón**  
**Municipios: Córdoba**  
**Provincias: Córdoba**  
**Fecha de Construcción.....: 08 de septiembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 57' 04,2600"	- 4° 57' 09,01016" ±0.121 m
Latitud.....:	37° 56' 49,5709"	37° 56' 45,07551" ±0.123 m
Alt. Elipsoidal...:		700,386 m ±0.097 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	328552,52 m	328441,330 m
Y.....:	4201811,16 m	4201605,360 m
Factor escala....:	0,999962016	0,999962512
Convergencia...:	- 1° 12' 01"	- 1° 12' 03"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 648,901 m. (BP)


### Situación:

Situado en la parte más elevada del cerro Castro y Picón, en la finca del mismo nombre y en terreno de monte alto.

### Acceso:

Desde Santa María de Trasierra, por la carretera hacia la C-411 a Villaviciosa de Córdoba y al llegar al Km. 19, se entra a la izquierda por un camino que va a la finca Castelpicón, se deja ésta a la izquierda y se continúa hasta el pie del cerro, recorriendo 2,5 Km.; se deja el vehículo y a pie, monte a través hacia la derecha, hay unos 400 m. hasta la señal.  
 Nota: Conviene ir al vértice a primera hora de la mañana dado que más tarde puede ser peligroso dado que en su entorno existen víboras.

### Castro y Picón (may-2013)



### Observaciones:

Estado: 26 de mayo de 2013

Pilar: Bueno  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

### Cartografía de situación

9-may-2026

Escala 1:25.000

092266 Castro y Picón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

