

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: **101516**
 Nombre.....: **Virtud@**
 Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Fecha de Construcción.....:
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 47' 41,5894"	- 1° 47' 45,98930" ±0.073 m
Latitud.....:	37° 16' 07,4057"	37° 16' 02,91156" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		115,903 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	606854,67 m	606743,300 m
Y.....:	4125431,58 m	4125224,090 m
Factor escala....:	0,999740639	0,999740356
Convergencia...:	0° 43' 47"	0° 43' 45"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 66,052 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUÍDO. Vértice en las inmediaciones Virtud 95 (1015-01).
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0101516 Virtud@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

