

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 104501
Nombre.....: Cantera II 1995
Municipios: Almería
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 17 de agosto de 1995
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 29' 18,4323"	- 2° 29' 22,90147" ±0.145 m
Latitud.....:	36° 50' 15,0520"	36° 50' 10,50284" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		220,090 m ±0.204 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1995	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	545614,27 m	545502,297 m
Y.....:	4077035,97 m	4076828,876 m
Factor escala....:	0,999626000	0,999625506
Convergencia...:	0° 18' 24"	0° 18' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 170,293 m. (BP)

Situación:


Situado en el extremo S.E. de la loma de Las Canteras, en terreno de erial.

Acceso:

Desde Almería, por la carretera N-340 en dirección a Málaga, a su salida y frente al antiguo varadero, se entra a la derecha por la calle Cara unos 300 m., desembocando en el camino Viejo. Se sigue por este camino, que va entre casas, durante 500 m., llegando a un estrechamiento, donde se deja el vehículo. A pie, por el camino, se continúa 1 Km. y 40 m., después de pasar unas ruinas, se deja el camino y a la derecha, por una vereda que va subiendo por terreno muy abrupto, se sube hasta el vértice en 20 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Cantera II (1045-00).

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0104501 Cantera II 1995

Coordenadas ETRS89. Huso 30

