

Reseña de Señal de Nivelación

23-mar-2019

Situación Geográfica:

Número: 602013
Nombre: SSK3,700
Línea o Ramal: 602. Bermillo - Miranda do Douro

Municipio: Luelmo
Provincia: Zamora
Hoja MTN50: 396
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de mayo de 2006
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 770,3939 m.
Geopotencial: 755,0861 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980097,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 07' 59,5422"
Latitud: 41° 26' 50,1011"
Altitud elipsoidal: 826,181 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,700 de la margen E de la Carretera ZA-311. En el centro de una alcantarilla al N de una entrada a finca.

Enlaces:

Anterior: 602012 - NGO-425
Posterior: 602014 - NGZ669
Agrupada con:



Observaciones: