

Reseña de Señal de Nivelación

23-mar-2019

Situación Geográfica:

Número: **602016**
Nombre: **SSK1,700**
Línea o Ramal: **602. Bermillo - Miranda do Douro**

Municipio: **Moralina**
Provincia: **Zamora**
Hoja MTN50: **396**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **23 de mayo de 2006**
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **778,5396 m.**
Geopotencial: **763,07 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980096,96 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 08' 08,9961"**
Latitud: **41° 27' 54,6442"**
Altitud elipsoidal: **834,328 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1,700 de la margen E de la Carretera ZA-311. En el centro de una alcantarilla y 20 mts al S de una entrada a finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: <ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf>

Enlaces:

Anterior: **602015 - NGZ670**
Posterior: **602017 - SSK0,850**
Agrupada con:

