

## Reseña de Señal de Nivelación

4-dic-2021

### Situación Geográfica:

**Número:** 588057  
**Nombre:** NGZ 519  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 264,0866 m.  
**Geopotencial:** 258,8095 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980006,51 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 53' 06,8978"  
**Latitud:** 39° 04' 50,0309"  
**Altitud elipsoidal:** 317,751 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla en paso sobre cuneta que da acceso a una finca plantada de maíz, aproximadamente en el Km.8,604 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito.

### Observaciones:

### Enlaces:

**Anterior:** 588056 - NGZ 518  
**Posterior:** 588058 - SSK9,300  
**Agrupada con:** 588056 - NGZ 518.

