

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 804074  
**Nombre:** SSK238,000  
**Línea o Ramal:** 804. Guardo - Balneario Corconte  
  
**Municipio:** Aguilar de Campoo  
**Provincia:** Palencia  
**Hoja MTN50:** 133  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 08 de mayo de 2008  
**Nivelada:** 01 de octubre de 2012

### Enlaces:

**Anterior:** 804073 - SPPRESA  
**Posterior:** 804148 - SSBIFURCACIÓN  
**Agrupada con:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 901,6179 m.  
**Geopotencial:** 883,7773 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980174,45 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 4° 15' 53,7"  
**Latitud:** 42° 47' 42,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 238,000 de la margen S de la Carretera CL-626 a su paso por Aguilar de Campoo. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En bordillo acera junto al hito del Km. 238, según reseña gráfica.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



\*\* EN AGUILAR DE CAMPOO