

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

Número: **810057**  
Nombre: **SSK 16,6**  
Línea o Ramal: **810. Zaragoza - Alcorisa**

Municipio: Belchite  
Provincia: Zaragoza  
Hoja MTN50: 412  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 15 de abril de 2008  
Nivelada: 27 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,7533 m.  
Geopotencial: 388,8935 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980172,91 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 43' 43,8"  
Latitud: 41° 24' 23,9"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,570 de la margen Este de la Carretera A-222, sobre una alcantarilla en el extremo Norte del paso de cuneta de la carretera a una gravera, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 810 056.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 810056 - SSK 15,7  
Posterior: 810058 - SSK 17,1  
Agrupada con:

