

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 810059  
**Nombre:** SSK 18,2  
**Línea o Ramal:** 810. Zaragoza - Alcorisa

**Municipio:** Belchite  
**Provincia:** Zaragoza  
**Hoja MTN50:** 412  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2008  
**Nivelada:** 27 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 364,6841 m.  
**Geopotencial:** 357,4599 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980175,13 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 43' 51,0"  
**Latitud:** 41° 23' 32,7"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,170 de la margen Este de la Carretera A-222, sobre una alcantarilla en el extremo Norte de un paso de cuneta en el acceso a una tierra de labor, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 810 058.

### Enlaces:

**Anterior:** 810058 - SSK 17,1  
**Posterior:** 810060 - SSK 19,2  
**Agrupada con:**



### Observaciones: