

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 813011  
**Nombre:** ssk143,000  
**Línea o Ramal:** 813. Villarejo - Segovia

**Municipio:** Casla  
**Provincia:** Segovia  
**Hoja MTN50:** 458  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de junio de 2008  
**Nivelada:** 02 de junio de 2009

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1084,7313 m.  
**Geopotencial:** 1063,0436 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979960,33 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 3° 39' 44,7"  
**Latitud:** 41° 09' 40,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en roca a unos 5 metros del pk143 y de la señal de tráfico "precaución por ganado suelto", a unos 3m de la calzada, en el p.k.143 de la carretera N-110 (Villarejo-Segovia), a la derecha de la calzada dirección Segovia.

### Observaciones:

Ojo: del pk142 al pk143 hay en realidad 800m.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 813010 - ssk142,000  
**Posterior:** 813012 - NGAB990  
**Agrupada con:**

